

[Consideraciones](#)
[Plantas](#)
[Reserve su hora PRT](#)
[Consulte el estado de su Revisión Técnica](#)
[Descargas](#)

Consulte el estado de su Revisión Técnica

Ingrese su patente de su vehículo para consultar su Revisión Técnica:

L F H G { 

Información del Vehículo	
Patente	LFHG80
Tipo	AUTOMOVIL
Marca	SUZUKI
Modelo	BALENO 4X2 MOTOR OTTO
Año Fab.	2019
Nº Motor	K14BN4120816
Nº Chasis	MA3WB52S9KA606603
Nº Vin	
Tipo Sello	SELLO VERDE
Nota : La información se actualada precedentemente, corresponde a la registrada en las plantas de Revisión Técnicas. En caso de existir diferencias, validar con la planta donde se efectuó la última revisión.	

Pinche para ver información de Revisión Técnica			
Fecha	Cod.Planta	Planta	Nro.Certificado
19/02/2025	B-1345	REVISIONES TÉCNICAS UVT S.A.	B1345000000763313
19/02/2025	B-1345	REVISIONES TÉCNICAS UVT S.A.	B1345000000763313(g)
22/02/2024	B-1355	DEKRA REVISIÓN TÉCNICA SPAB	1355000000099901
22/02/2024	B-1355	DEKRA REVISIÓN TÉCNICA SPAB	1355000000099901(g)
09/02/2024	B-1349	SGS CHILE LIMITADA	B1349000000228071
09/02/2024	B-1349	SGS CHILE LIMITADA	B1349000000228071(g)
21/03/2022	B-1339	T&V RHEINLAND ANDINO S.A.	B1339000000166620
21/03/2022	B-1339	T&V RHEINLAND ANDINO S.A.	B1339000000166620(g)

**Enlaces Relacionados**

[Buscador de PRTs](#)
[Antes de su Revisión...](#)

**Sello Virtual PRT**

